Pk = 0,0
Eo = 92,8
Pk = 0,5
Eo = 92,5
Pk = 0,0
Eo = 92,7
Pk = 42,0
Eo = 92,5
Pk = 72,0
Eo = 92,7
Pk = 96,0
Eo = 92,0
Pk = 118,0
Eo = 91,9
Pk = 139,9
Eo = 92,0
Pk = 160,5
Eo = 92,5
Pk = 179,5
Eo = 92,6
Pk = 199,0
Eo = 92,8
Pk = 219,0
Eo = 92,8
Pk = 239,0
Eo = 92,8
Pk = 259,0
Eo = 92,8
Pk = 279,0
Eo = 92,8
Pk = 299,0
Eo = 92,8
Pk =